

# 施工現場での防草効果確認



## 施工前

名古屋市緑区平手地内新細口橋

コンクリートと舗装との目地部に雑草が生い茂っており、雑草が生えやすい環境であることがわかる。



## 施工中

通常のブロックとの比較の為、一部分のみに防草ブロックを配置。



## 施工完成時

防草ブロックの配置は左写真の通り。



## 施工3ヶ月半後

手前の通常ブロックには既に雑草が生えているが、防草ブロック部には、雑草の発生が見られない。